

附件5

厦门市2025年地质灾害隐患点、高陡边坡清单								
序号	辖区	镇（街）村	灾害（隐患）点位置	灾害（隐患）类型	威胁人数	村（居）级防灾责任人		防治措施
						姓名	电话	
地 灾 隐 患 点								
1	同安区	莲花镇白交祠村	高爱屋后	崩塌	0	杨金全	13696936716	无人居住，纳入群测群防。监测，发现险情、遇台风暴雨转移避让。
2	同安区	莲花镇白交祠村	杨志成屋后崩塌	崩塌	3	杨金全	13696936716	无治理空间，纳入群测群防。监测，发现险情、遇台风暴雨转移避让。
3	同安区	莲花镇莲花村	向溪自然村叶进门屋后	崩塌	0	叶英明	13859936408	治理空间不足，纳入群测群防。监测，发现险情、遇台风暴雨转移避让。
4	同安区	莲花镇云埔村	中厝42号李鹏达附属右后侧	崩塌	2	陈志强	13606023517	治理空间不足，纳入群测群防。监测，发现险情、遇台风暴雨转移避让。
5	同安区	莲花镇水洋村	水洋村10-1号杨漳屋后	崩塌	1	杨志务	13600931665	属违章建筑，纳入群测群防。监测，发现险情、遇台风暴雨转移避让。
6	同安区	莲花镇水洋村	莲花镇水洋村52号杨金汉屋后	崩塌	1	杨志务	13600931665	工程治理。治理完成前继续监测，发现险情、遇台风暴雨转移避让。
7	同安区	莲花镇罗溪村	庵外社叶其民屋后不稳定斜坡	崩塌	0	叶福辉	13950029661	治理空间不足，纳入群测群防。监测，发现险情、遇台风暴雨转移避让。
8	同安区	莲花镇上陵村	莲花镇上陵村竹仔脚12-1号詹炳林屋后边坡崩塌	崩塌	1	詹金井	13850097583	工程治理。治理完成前继续监测，发现险情、遇台风暴雨转移避让。
9	同安区	莲花镇内田村	内田村林连水屋后边坡	崩塌	0	林建勇	15280277371	治理空间不足，纳入群测群防。监测，发现险情、遇台风暴雨转移避让。
10	翔安区	新圩镇大帽山社区	红毛岭社19号	崩塌	2	黄火球	13559492264	纳入群测群防。监测，发现险情、遇台风暴雨转移避让。
11	翔安区	新圩镇金柄村	大仑山东南侧（土地公庙旁）	泥石流	177	黄坦克	18030178652	属防洪水利工程。治理完成前继续监测，发现险情、遇台风暴雨转移避让。
12	翔安区	新圩镇古宅村	古宅村东侧	泥石流	85	黄炳禄	13275020999	工程治理。治理完成前继续监测，发现险情、遇台风暴雨转移避让。
13	翔安区	内厝镇莲前村	东山1-1、199号	崩塌	11	庄栋材	13695045458	工程治理。治理完成前继续监测，发现险情、遇台风暴雨转移避让。
14	湖里区	湖里街道村里社区居委会	南山路福隆体育公园西侧	崩塌	1	叶腾	18059877033	已降险处理，纳入群测群防。监测，发现险情、遇台风暴雨转移避让。
15	思明区	厦港街道园林化管理中心	鸿山公园嘉兴寨天然垒石危岩体	崩塌	行人	陈罡	13799272723	紧邻文物，专家建议监测为主，纳入群测群防。监测，发现险情、遇台风暴雨设置警戒，禁止通行。

高 陡 边 坡								
16	同安区	莲花镇白交祠村	杨前进屋后边坡	高陡边坡	6	杨金全	13696936716	无治理空间，纳入群测群防。监测，发现险情、遇台风暴雨转移避让。
17	同安区	莲花镇白交祠村	杨兵征屋后边坡	高陡边坡	4	杨金全	13696936716	无治理空间，纳入群测群防。监测，发现险情、遇台风暴雨转移避让。
18	同安区	莲花镇莲花村	向溪自然村叶金东屋后边坡	高陡边坡	1	叶英明	13859936408	治理空间不足，纳入群测群防。监测，发现险情、遇台风暴雨转移避让。
19	同安区	莲花镇尾林村	杨沙水屋后边坡	高陡边坡	0	杨铭树	13850024191	治理空间不足，纳入群测群防。监测，发现险情、遇台风暴雨转移避让。
20	同安区	莲花镇云洋村	云洋村杨志成（杨自成）屋后边坡	高陡边坡	3	杨延平	13850023065	治理空间不足，纳入群测群防。监测，发现险情、遇台风暴雨转移避让。
21	海沧区	嵩屿街道鳌冠社区居委会	大坪山福寿院旁	高陡边坡	行人	林跃飞	13123379997	区域已封闭，纳入群测群防。监测，发现险情、遇台风暴雨设置警界，禁止通行。
搬 迁 避 让								
22	同安区	莲花镇淡溪村	上淡溪李金财屋后边坡	崩塌	0	李炳堤	13696968088	搬迁避让。搬迁完成前继续监测，发现险情、遇台风暴雨转移避让。
23	同安区	莲花镇淡溪村	下淡溪自然村李自然屋后边坡	高陡边坡	1	李炳堤	13696968088	搬迁避让。搬迁完成前继续监测，发现险情、遇台风暴雨转移避让。
24	同安区	莲花镇西坑村	连川娥、连金顶等屋后	崩塌	0	连志庆	15985891698	搬迁避让。搬迁完成前继续监测，发现险情、遇台风暴雨转移避让。
25	同安区	莲花镇白交祠村	杨荣德屋后山坡开裂	滑坡	10	杨金全	13696936716	搬迁避让。搬迁完成前继续监测，发现险情、遇台风暴雨转移避让。
26	同安区	莲花镇白交祠村	大石后社杨玉环屋后	崩塌	7	杨金全	13696936716	搬迁避让。搬迁完成前继续监测，发现险情、遇台风暴雨转移避让。
27	同安区	莲花镇白交祠村	杨明福屋后边坡	崩塌	8	杨金全	13696936716	搬迁避让。搬迁完成前继续监测，发现险情、遇台风暴雨转移避让。
28	同安区	莲花镇白交祠村	杨明聪屋后边坡	高陡边坡	7	杨金全	13696936716	搬迁避让。搬迁完成前继续监测，发现险情、遇台风暴雨转移避让。
29	同安区	莲花镇蔗内村	内庵社李水滔屋后	崩塌	0	陈忠永	13696971069	搬迁避让。搬迁完成前继续监测，发现险情、遇台风暴雨转移避让。
30	同安区	莲花镇蔗内村	内庵自然村李福祥屋后边坡	高陡边坡	2	陈忠永	13696971069	搬迁避让。搬迁完成前继续监测，发现险情、遇台风暴雨转移避让。
31	同安区	莲花镇蔗内村	莲花镇蔗内村内庵32号李明强、81号李辉煌	山体滑坡	4	陈忠永	13696971069	搬迁避让。搬迁完成前继续监测，发现险情、遇台风暴雨转移避让。
备注：搬迁避让共涉及地质灾害隐患点10处，其中淡溪、西坑村移民造福工程项目3处，白交祠村就地搬迁安置房建设项目4处，内庵自然村异地搬迁安置项目3处。								