

厦门市2024年地质灾害隐患点清单

序号	辖区	镇（街）村	灾害（隐患）点位置	灾害（隐患）类型	威胁人数	村（居）级防灾责任人		防治建议
						姓名	电话	
1	同安区	莲花镇淡溪村	上淡溪李金财屋后边坡	崩塌	0	李炳堤	13696968088	搬迁避让。搬迁完成前继续监测，发现险情、遇台风暴雨转移避让。
2	同安区	莲花镇淡溪村	上淡溪李伍西屋后边坡	崩塌	0	李炳堤	13696968088	搬迁避让。搬迁完成前继续监测，发现险情、遇台风暴雨转移避让。
3	同安区	莲花镇淡溪村	下淡溪自然村李自然屋后边坡	高陡边坡	1	李炳堤	13696968088	搬迁避让。搬迁完成前继续监测，发现险情、遇台风暴雨转移避让。
4	同安区	莲花镇淡溪村	下江里自然村高铁屋后边坡	高陡边坡	0	李炳堤	13696968088	搬迁避让。搬迁完成前继续监测，发现险情、遇台风暴雨转移避让。
5	同安区	莲花镇西坑村	连川娥、连金顶等屋后	崩塌	0	连志庆	15985891698	搬迁避让。搬迁完成前继续监测，发现险情、遇台风暴雨转移避让。
6	同安区	莲花镇西坑村	连成杖屋后边坡	高陡边坡	0	连志庆	15985891698	搬迁避让。搬迁完成前继续监测，发现险情、遇台风暴雨转移避让。
7	同安区	莲花镇西坑村	连金铁屋后边坡	高陡边坡	0	连志庆	15985891698	搬迁避让。搬迁完成前继续监测，发现险情、遇台风暴雨转移避让。
8	同安区	莲花镇西坑村	连水中屋后边坡	高陡边坡	0	连志庆	15985891698	搬迁避让。搬迁完成前继续监测，发现险情、遇台风暴雨转移避让。
9	同安区	莲花镇白交祠村	杨荣德屋后山坡开裂	滑坡	10	杨金全	13696936716	搬迁避让。搬迁完成前继续监测，发现险情、遇台风暴雨转移避让。
10	同安区	莲花镇白交祠村	大石后社杨玉环屋后	崩塌	16	杨金全	13696936716	搬迁避让。搬迁完成前继续监测，发现险情、遇台风暴雨转移避让。
11	同安区	莲花镇白交祠村	杨明福屋后边坡	崩塌	11	杨金全	13696936716	工程治理。治理完成前继续监测，发现险情、遇台风暴雨转移避让。
12	同安区	莲花镇白交祠村	杨前进屋后边坡	高陡边坡	11	杨金全	13696936716	监测，发现险情、遇台风暴雨转移避让。
13	同安区	莲花镇白交祠村	杨明聪屋后边坡	高陡边坡	5	杨金全	13696936716	搬迁避让。搬迁完成前继续监测，发现险情、遇台风暴雨转移避让。
14	同安区	莲花镇白交祠村	杨孙和屋后（杨小车已去世）	崩塌	4	杨金全	13696936716	监测，发现险情、遇台风暴雨转移避让。
15	同安区	莲花镇白交祠村	高爱屋后	崩塌	0	杨金全	13696936716	监测，发现险情、遇台风暴雨转移避让。
16	同安区	莲花镇白交祠村	杨志成屋后崩塌	崩塌	6	杨金全	13696936716	搬迁避让。搬迁完成前继续监测，发现险情、遇台风暴雨转移避让。
17	同安区	莲花镇白交祠村	杨兵征屋后边坡	高陡边坡	4	杨金全	13696936716	搬迁避让。搬迁完成前继续监测，发现险情、遇台风暴雨转移避让。

18	同安区	莲花镇蔗内村	内庵社李水滔屋后	崩塌	0	陈忠永	13696971069	搬迁避让。搬迁完成前继续监测，发现险情、遇台风暴雨转移避让。
19	同安区	莲花镇蔗内村	内庵社李福兴屋后	崩塌	0	陈忠永	13696971069	搬迁避让。搬迁完成前继续监测，发现险情、遇台风暴雨转移避让。
20	同安区	莲花镇蔗内村	内庵社李国防屋后边坡	崩塌	1	陈忠永	13696971069	已降险治理，纳入搬迁避让。搬迁完成前继续监测，发现险情、遇台风暴雨转移避让。
21	同安区	莲花镇蔗内村	内庵自然村李福祥屋后边坡	高陡边坡	2	陈忠永	13696971069	搬迁避让。搬迁完成前继续监测，发现险情、遇台风暴雨转移避让。
22	同安区	莲花镇蔗内村	内庵李建兴	崩塌	1	陈忠永	13696971069	已降险治理，纳入搬迁避让。搬迁完成前继续监测，发现险情、遇台风暴雨转移避让。
23	同安区	莲花镇军营村	高铭福屋后边坡	高陡边坡	1	高泉伟	13850023273	削坡除险。除险完成前继续监测，发现险情、遇台风暴雨转移避让。
24	同安区	莲花镇军营村	高水金屋后崩塌	崩塌	0	高泉伟	13850023273	工程治理。治理完成前继续监测，发现险情、遇台风暴雨转移避让。
25	同安区	莲花镇莲花村	向溪自然村叶进门屋后	崩塌	0	叶英明	13859936408	监测，发现险情、遇台风暴雨转移避让。
26	同安区	莲花镇莲花村	向溪自然村叶金东屋后边坡	高陡边坡	1	叶英明	13859936408	监测，发现险情、遇台风暴雨转移避让。
27	同安区	莲花镇罗溪村	庵外社叶其民屋后不稳定斜坡	崩塌	0	叶福辉	13950029661	监测，发现险情、遇台风暴雨转移避让。
28	同安区	莲花镇内田村	内田村林连水屋后边坡	崩塌	0	林建勇	15280277371	监测，发现险情、遇台风暴雨转移避让。
29	同安区	莲花镇上陵村	大祠十八开头社詹水田屋后	崩塌	0	詹金井	13850097583	工程治理。治理完成前继续监测，发现险情、遇台风暴雨转移避让。
30	同安区	莲花镇上陵村	下窑自然村詹连道屋后边坡	高陡边坡	4	詹金井	13850097583	工程治理。治理完成前继续监测，发现险情、遇台风暴雨转移避让。
31	同安区	莲花镇尾林村	杨沙水屋后边坡	高陡边坡	0	杨铭树	13850024191	监测，发现险情、遇台风暴雨转移避让。
32	同安区	莲花镇云洋村	云洋村杨志成（杨自成）屋后边坡	高陡边坡	4	杨延平	13850023065	监测，发现险情、遇台风暴雨转移避让。
33	同安区	汀溪镇路下村	路下村南侧山坡（叶金视屋后）	泥石流	5	叶华墩	13850058553	工程治理。治理完成前继续监测，发现险情、遇台风暴雨转移避让。
34	同安区	汀溪镇半岭村	大埔1号叶清烧房前滑坡	滑坡	4	叶亚生	15960208777	工程治理。治理完成前继续监测，发现险情、遇台风暴雨转移避让。
35	同安区	莲花镇水洋村	水洋村10-1号杨漳屋后	崩塌	1	杨志务	13600931665	监测，发现险情、遇台风暴雨转移避让。
36	同安区	莲花镇云埔村	中厝42号李鹏达附属右后侧	崩塌	2	陈志强	13606023517	监测，发现险情、遇台风暴雨转移避让。
37	同安区	美林街道后田社区	后田社区后田里262-1号东南侧边坡	崩塌	行人	林国阳	13950112736	工程治理。治理完成前继续监测，发现险情、遇台风暴雨转移避让。

38	同安区	莲花镇蔗内村	莲花镇蔗内村内庵45号李银阵屋后	崩塌	1	陈忠永	13696971069	搬迁避让。搬迁完成前继续监测，发现险情、遇台风暴雨转移避让。
39	同安区	莲花镇蔗内村	莲花镇蔗内村内庵32号李明强、81号李翔	山体滑坡	4	陈忠永	13696971069	搬迁避让。搬迁完成前继续监测，发现险情、遇台风暴雨转移避让。
40	同安区	莲花镇蔗内村	莲花镇蔗内村岭尾21号陈保全屋后边坡	崩塌	5	陈忠永	13696971069	工程治理。治理完成前继续监测，发现险情、遇台风暴雨转移避让。
41	同安区	莲花镇水洋村	莲花镇水洋村52号杨金汉屋后	崩塌	1	杨志务	13600931665	工程治理。治理完成前继续监测，发现险情、遇台风暴雨转移避让。
42	同安区	莲花镇罗溪村	莲花镇罗溪村村里36号叶江太屋后	崩塌	1	叶福辉	13950029661	工程治理。治理完成前继续监测，发现险情、遇台风暴雨转移避让。
43	同安区	莲花镇上陵村	莲花镇上陵村大祠14号詹水发屋后	崩塌	1	詹金井	13850097583	工程治理。治理完成前继续监测，发现险情、遇台风暴雨转移避让。
44	同安区	莲花镇上陵村	莲花镇上陵村竹仔脚12-1号詹炳林屋后边坡	崩塌	1	詹金井	13850097583	工程治理。治理完成前继续监测，发现险情、遇台风暴雨转移避让。
45	翔安区	凤翔街道琼头社区	养虾场林总放管理房屋后	高陡边坡	0	林东雷	18059849898	拆除避让。房屋拆除完成前继续监测，发现险情、遇台风暴雨设置警戒，禁止通行。
46	翔安区	新圩镇大帽山社区	大帽山农场山后桥59号屋后边坡	小型崩塌	6	黄火球	13559492264	已工程治理。治理工程竣工验收前继续监测，发现险情、遇台风暴雨转移避让。
47	翔安区	新圩镇大帽山社区	下厝村（59-1号）等屋后边坡	崩塌	11	黄火球	13559492264	工程治理。治理完成前继续监测，发现险情、遇台风暴雨转移避让。
48	翔安区	新圩镇大帽山社区	山仔头35-1号房前	崩塌	2	黄火球	13559492264	工程治理。治理完成前继续监测，发现险情、遇台风暴雨转移避让。
49	翔安区	新圩镇大帽山社区	下厝村7、7-1号屋后	崩塌	6	黄火球	13559492264	工程治理。治理完成前继续监测，发现险情、遇台风暴雨转移避让。
50	翔安区	新圩镇大帽山社区	山边村16、17、18号屋后	崩塌	4	黄火球	13559492264	工程治理。治理完成前继续监测，发现险情、遇台风暴雨转移避让。
51	翔安区	新圩镇大帽山社区	山边村78号屋后	崩塌	1	黄火球	13559492264	工程治理。治理完成前继续监测，发现险情、遇台风暴雨转移避让。
52	翔安区	新圩镇大帽山社区	山边村113、114号屋后	崩塌	9	黄火球	13559492264	工程治理。治理完成前继续监测，发现险情、遇台风暴雨转移避让。
53	翔安区	新圩镇大帽山社区	中心村130-1号屋后	崩塌	4	黄火球	13559492264	工程治理。治理完成前继续监测，发现险情、遇台风暴雨转移避让。
54	翔安区	新圩镇大帽山社区	中心村144号屋后	崩塌	6	黄火球	13559492264	工程治理。治理完成前继续监测，发现险情、遇台风暴雨转移避让。
55	翔安区	新圩镇大帽山社区	中心村130-3号	崩塌	2	黄火球	13559492264	工程治理。治理完成前继续监测，发现险情、遇台风暴雨转移避让。
56	翔安区	新圩镇大帽山社区	中心村109-1号	崩塌	4	黄火球	13559492264	工程治理。治理完成前继续监测，发现险情、遇台风暴雨转移避让。
57	翔安区	新圩镇大帽山社区	中心村42号	崩塌	4	黄火球	13559492264	工程治理。治理完成前继续监测，发现险情、遇台风暴雨转移避让。

58	翔安区	新圩镇大帽山社区	中心村45号	崩塌	5	黄火球	13559492264	工程治理。治理完成前继续监测，发现险情、遇台风暴雨转移避让。
59	翔安区	新圩镇大帽山社区	山后桥村58号	崩塌	1	黄火球	13559492264	工程治理。治理完成前继续监测，发现险情、遇台风暴雨转移避让。
60	翔安区	新圩镇大帽山社区	山边社115-1	崩塌	7	黄火球	13559492264	工程治理。治理完成前继续监测，发现险情、遇台风暴雨转移避让。
61	翔安区	新圩镇大帽山社区	红毛岭社19号	崩塌	2	黄火球	13559492264	监测，发现险情、遇台风暴雨转移避让。
62	翔安区	新圩镇金柄村	大仑山东南侧（土地公庙旁）	泥石流	177	黄坦克	18030178652	监测，发现险情、遇台风暴雨转移避让。
63	翔安区	新圩镇古宅村	古宅村东侧	泥石流	85	黄炳禄	13275020999	监测，发现险情、遇台风暴雨转移避让。
64	翔安区	新圩镇村尾村	村尾中路28号	崩塌	3	刘鼓	15980754852	工程治理。治理完成前继续监测，发现险情、遇台风暴雨转移避让。
65	翔安区	新圩镇村尾村	村尾村村内2、3号	崩塌	8	刘鼓	15980754852	工程治理。治理完成前继续监测，发现险情、遇台风暴雨转移避让。
66	翔安区	新圩镇村尾村	幸福院北侧	崩塌	1	刘鼓	15980754852	工程治理。治理完成前继续监测，发现险情、遇台风暴雨转移避让。
67	翔安区	内厝镇莲前村	东山1-1、199号	崩塌	11	庄栋材	13695045458	监测，发现险情、遇台风暴雨转移避让。
68	翔安区	金海街道浦园社区	肖厝里48号	崩塌	3	李海斌	13906028789	工程治理。治理完成前继续监测，发现险情、遇台风暴雨转移避让。
69	集美区	后溪镇	第二农场碗瑶社295号山体	崩塌	2	陈志远	15759215675	监测，发现险情、遇台风暴雨转移避让。
70	海沧区	嵩屿街道吴冠社区居委会	大坪山福寿院旁	高陡边坡	行人	林跃飞	13123379997	监测，发现险情、遇台风暴雨设置警戒，禁止通行。
71	湖里区	湖里街道村里社区居委会	南山路福隆体育公园西侧	崩塌	1	叶腾	18059877033	监测，发现险情、遇台风暴雨转移避让。
72	湖里区	湖里街道康晖社区居委会	南山新村南侧	崩塌	17	郑丽芹	18959274260	工程治理。治理完成前继续监测，发现险情、遇台风暴雨设置警戒，禁止通行。
73	思明区	厦港街道园林绿化管理中心	鸿山公园双忠魂独立岩石危岩体	崩塌	18	陈罡	13799272723	工程治理。治理完成前继续监测，发现险情、遇台风暴雨转移避让。
74	思明区	厦港街道园林绿化管理中心	鸿山公园嘉兴寨天然垒石危岩体	崩塌	行人	陈罡	13799272723	监测，发现险情、遇台风暴雨设置警戒，禁止通行。